

WELDING ANCHOR

ปลั๊กเชื่อม รุ่น WD

The anchor itself can be welded for installation of various metals.

ปลั๊กเชื่อมใช้เชื่อมติดอุปกรณ์หรือสิ่งของให้อยู่ติดกับพื้น, ผนังคอนกรีตและเพดาน ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลา



SPECIFICATION

| Item No. | D | L | Drill Size mm. | Pull-Out kN | Shear kN | Depth of Embedment |
|----------|------|----|----------------|-------------|----------|--------------------|
| *WD-1045 | 10.0 | 45 | 10.5 | 8.3 | 6.5 | 30 |
| WD-1055 | 10.0 | 55 | 10.5 | 12.2 | 7.3 | 40 |
| *WD-1060 | 10.0 | 60 | 10.5 | 12.2 | 7.3 | 40 |


* Made to Order

Concrete compression strength 350 ksc



WD

Installation วิธีติดตั้ง



1. Drill hole same diameter as the WD Anchor to the recommended depth.

1. ใช้สว่านเจาะรูคอนกรีต ให้มีขนาดรูเท่ากับขนาดของปลั๊กรุ่น WD และรูต้องมีความลึกอย่างน้อยตามที่กำหนด

2. Cleaning the hole.

2. ทำความสะอาดรูคอนกรีตให้สะอาด

3. Dive anchor in hole then use hammer strike anchor the strong hitting until reflection is perceived.

3. สอดปลั๊ก WD เข้าไปในรู โดยใช้ค้อนตอกลงไป

4. Legs of anchor fully expanded and ready to use by welding.

4. ส่วนปลายของปลั๊กจะขยายตัวให้ยึดแน่นกับคอนกรีต ปลั๊กติดตั้งเสร็จพร้อมเชื่อม